






TANAKA® LASER TESTA PRECITEC DXN /T

Ugelli

Cod.	Descr.	Rif.	Img
UGELLI / TOOL CENTRAGGIO			
8GP889	SUPPORTO UGELLO		
0ZY975	TOOL CENTRAGGIO UGELLO		
8GP899	UGELLO 2.0		





DealTech Srl non è affiliata con TANAKA®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali TANAKA®, anche se perfettamente compatibili.





TANAKA® LASER TESTA PRECITEC DXN /T

Ricambi Ed Accessori

Cod.	Descr.	Rif.	Img
4MK719935	01B. ISOLANTE PRECITEC SENSORE 38X9	P0492-702-00002[PR] 29100021[LVD]	
4ZY719935	01C. ISOLANTE COMP. SENSORE 38X9	P0492-702-00002[PR] 29100021[LVD]	
0DN803	CAVO SENSORE KE 130GW	P0492-001-00130	
0MK718264	SENSORE PRECITEC DXN/T M 1.5	P0497-210-00001	
0MK719433	UNION NUT 5" DXN/DL	P0497-130-00001[PR] 1100066000[LVD]	












DealTech Srl non è affiliata con TANAKA®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali TANAKA®, anche se perfettamente compatibili.





TANAKA® LASER TESTA PRECITEC DXN /T

Protezione E Pulizia Ottiche

Cod.	Descr.	Rif.	Img
0ZY649	ACETONE LT.1	500615[BY]	
0ZY683	BASTONCINI PULIZIA CONF. 50 PZ.	1222024[TR]	
0RU849	CARTINE PULIZIA OTTICA 50 PZ	500822[BY]	
0ZY983	CONTAGOCCE 100CC		
0ZY681	DISCHETTI PULIZIA		
0ZY498	DITALI IN LATTICE CONF. 50 PZ		
0ZY333	KIT PULIZIA OTTICHE		
0FM345	OCCHIALI PROTEZIONE CO2 (MAX 3000W)		
0FM327	OCCHIALI PROTEZIONE CO2 L5 5000W		
0ZY335	PENNELLO SOFFIETTO		
0ZY343	POLISH PULIZIA 50 ML		
0ZY8906	SUPPORTO PULIZIA LENTE		


DealTech Srl non è affiliata con TANAKA®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali TANAKA®, anche se perfettamente compatibili.





TANAKA® LASER TESTA PRECITEC DXN /T

Manutenzione Chiller E Filtrazione

Cod.	Descr.	Rif.	Img
0ZY9694	FILTRO AK 03/05 CARBONI ATTIVI		
0ZN183	FILTRO LEYBOLD POMPA VUOTO	A98L-0001-0911 / 74363236	
0ZY7405/94	LIQ. ANTIALGHE 0,500 VARICID		
0ZY7486	LIQ. ANTICORROSIVO LT.1 VARIDOS		
0ZY639	LIQ. PROTETTIVO CHILLER LT.1		
0ZY068	LIQ. PULIZIA CHILLER 20 LT.		

DealTech Srl non è affiliata con TANAKA®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali TANAKA®, anche se perfettamente compatibili.





TANAKA® LASER TESTA PRECITEC DXN /T

Lubrificanti E Filtri Generatore

Cod.	Descr.	Rif.	Img
0ZN887	GRASSO MOBILUX 1 KG		
0ZY898	LIQUIDO COMPATIBILE TURBINA	A04B-0800-K329-1 / 71220332	
0ZN898	LIQUIDO FANUC TURBINA	A04B-0800-K329-1 / 71220332	
0ZY900	LIQUIDO SH-A POMPA VUOTO 2 LT.	A98L-0040-0093	




DealTech Srl non è affiliata con TANAKA®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali TANAKA®, anche se perfettamente compatibili.





TANAKA® LASER TESTA PRECITEC DXN /T

Lenti

Cod.	Descr.	Rif.	Img
6OLG499	LENTE P/CX FL.10 2.0" SP. 0.310"		
6OX124	LENTE P/CX MP5 FL. 8.75" 2.0" SP. 0.310" BASSO ASSORBIMENTO		
0ZY979	VISION STRESS LENTE 2.0"		


DealTech Srl non è affiliata con TANAKA®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali TANAKA®, anche se perfettamente compatibili.





TANAKA® LASER TESTA PRECITEC DXN /T

Ceramiche E Isolanti

Cod.	Descr.	Rif.	Img
4DN869	CERAMICA DXN II (NOTA: FUNZIONA SOLO CON DISPOSITIVI DI NUOVA GENERAZ.	P0497-68871	

DealTech Srl non è affiliata con TANAKA®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali TANAKA®, anche se perfettamente compatibili.

