















MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Ugelli

Cod.	Descr.	Rif.	Img
UGELLI / TOOL CENTRAGGIO			
0ZN799	GHIERA H.15MM	71800026 / BQ933D94H01	
0ZN798	GHIERA H.18 MM	W263	
8ZN782	GHIERA PER UGELLO FAST PIERCING 1.7 36 X 22	BQ023D020H01 / 7180015400	
8ZN729	GHIERA PER UGELLO FAST PIERCING 4.0 30 X 23	71802197	
0ZN733	GHIERA PER UGELLO FAST PIERCING 4.0 48 X 23	BQ933D044H01 / W18Q93304401 / 71800101	
0ZN477	GHIERA SUPPORTO UGELLO CON FORI	P0593-86000001 / 71800027 / BQ933D221H04	
8NG789	GHIERA UGELLO 1.0 H.22.9 MM	W1626	
8NG589	GHIERA UGELLO 1.0 H.22.9 MM LOW PRESSURE	W1626B	
8NG889	GHIERA UGELLO 1.0 H.25.9 MM	W1249	
8NG787	GHIERA UGELLO 1.2 H.22.9 MM	W1627	
8NG587	GHIERA UGELLO 1.2 H.22.9 MM LOW PRESSURE	W1627B	
8NG784	GHIERA UGELLO 1.5 H.22.9 MM	W1628	
8NG584	GHIERA UGELLO 1.5 H.22.9 MM LOW PRESSURE	W1628B	















DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.





MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Ugelli

Cod.	Descr.	Rif.	Imq
8NG884	GHIERA UGELLO 1.5 H.25.9 MM	W1250	
8NG782	GHIERA UGELLO 1.7 H.22.9 MM	W1661	
8NG779	GHIERA UGELLO 2.0 H.22.9 MM	W1629	
8NG579	GHIERA UGELLO 2.0 H.22.9 MM LOW PRESSURE	W1629B	
8NG879	GHIERA UGELLO 2.0 H.25.9 MM	W1251	
8NG774	GHIERA UGELLO 2.5 H.22.9 MM	W1630	
8NG574	GHIERA UGELLO 2.5 H.22.9 MM LOW PRESSURE	W1630B	
8NG874	GHIERA UGELLO 2.5 H.25.9 MM	W1252	
8NG769	GHIERA UGELLO 3.0 H.22.9 MM	W1664	
8NG569	GHIERA UGELLO 3.0 H.22.9 MM LOW PRESSURE	W1664B	
8NG869	GHIERA UGELLO 3.0 H.25.9 MM	W1253	
8NG764	GHIERA UGELLO 3.5 H.22.9 MM	W1665	
8NG564	GHIERA UGELLO 3.5 H.22.9 MM LOW PRESSURE	W1665B	
8ZN697	GHIERA UGELLO 30 X 23 MM 1.7		















DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.





MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Ugelli

Cod.	Descr.	Rif.	Imq
8ZN696	GHIERA UGELLO 30 X 23 MM 2.0		
8ZN695	GHIERA UGELLO 30 X 23 MM 2.5		
8ZN694	GHIERA UGELLO 30 X 23 MM 3.0		
8ZN693	GHIERA UGELLO 30 X 23 MM 4.0		
8NG759	GHIERA UGELLO 4.0 H.22.9 MM	W1666	
8NG749	GHIERA UGELLO 5.0 H.22.9 MM	W1663	
0ZN474	GHIERA UGELLO DOPPIO H.25.9 MM	W269	
4LI666	O-RING PER UGELLO MITSUBISHI		
0ZY975	TOOL CENTRAGGIO UGELLO		
8ZN686	UGELLO 1.0 H.22.5MM CON RAGGIO SENZA O-RING	71800016A0 / BQ933D283H01	
8ZN789	UGELLO 1.0 H.23 MM		
8ZN787	UGELLO 1.2 H.23 MM	W777	
8ZN784	UGELLO 1.5 H.23 MM	W266	
8ZN584	UGELLO 1.5 INT.CONICO H.22.5MM	71800018	














DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.





MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Ugelli

Cod.	Descr.	Rif.	Imq
8ZN582	UGELLO 1.7 INT.CONICO H.22.5MM		
8ZN779	UGELLO 2.0 H.23 MM	W267	
8ZN579	UGELLO 2.0 INT.CONICO H.22.5MM	71800019 / BQ943D157H02	
8ZN774	UGELLO 2.5 H.23 MM	W776	
8ZN574	UGELLO 2.5 INT.CONICO H.22.5MM	71800020 / BQ943D157H03	
8ZN769	UGELLO 3.0 H.23 MM	W230	
8ZN569	UGELLO 3.0 INT.CONICO H.22.5MM	71800021 / BQ943D157H04	
8ZN764	UGELLO 3.5 H.23 MM	W268-3.5	
8ZN564	UGELLO 3.5 INT.CONICO H.22.5MM	71800022 / BQ943D596H01	
8ZN767	UGELLO 4.0 INT.CONICO H.22.5MM		
8ZN554	UGELLO 4.0 PER FOCUS POINT CROMATO	718000109 / BQ943D714H01 / W18Q94371401	
8ZN487	UGELLO 12 FORI 1.3	W387	
8ZN483	UGELLO CON 16 FORI 1.3	W388	
8ZN479	UGELLO CON 20 FORI 1.3	W389	

DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.





MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Ugelli

Cod.	Descr.	Rif.	Img
8ZN481	UGELLO CON 24 FORI 1.5	71800024 / BQ943D156H03	
8ZN475	UGELLO CON 24 FORI 1.5	W515	
8ZN478	UGELLO CON 24 FORI 2.0		
8ZN495	UGELLO CON 4 FORI 1.5	W390	
8ZN493	UGELLO CON 6 FORI 1.3	W270-6	
8ZN491	UGELLO CON 8 FORI 1.3	W270	
8ZN482	UGELLO CON 8 FORI 1.5	71800023 / BQ943D156H01/W270- 1.5	
8ZN480	UGELLO CON 8 FORI 2.0		
8NG689	UGELLO H22,5 1.0 CON O-RING	BQ983D150-H01	
8NG687	UGELLO H22,5 1.2 CON O-RING	BQ983D151-H01	
8NG685	UGELLO H22,5 1.4 CON O-RING	BQ983D314-H01	
8NG684	UGELLO H22,5 1.5 CON O-RING	BQ983D153-H01	
8NG682	UGELLO H22,5 1.7 CON O-RING	BQ983D152-H01	
8NG679	UGELLO H22,5 2.0 CON O-RING	BQ983D153-H02	

DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.





MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Ugelli

Cod.	Descr.	Rif.	Img
8NG674	UGELLO H22,5 2.5 CON O-RING	BQ983D153-H03	
8NG669	UGELLO H22,5 3.0 CON O-RING	BQ983D153-H04	
8NG664	UGELLO H22,5 3.5 CON O-RING	BQ983D153-H05	
8ZN688	UGELLO HV O-RING 1.2 CON RAGGIO H.22.5 MM CON	71800017 / W18Q93326901 / BQ943D269H01	
8ZN689	UGELLO HV O-RING 1.0 SENZA RAGGIO H.22.5 MM CON		
8ZN788	UGELLO HV MMH.22.5MM 1.0 SENZA RAGGIO H.22.5	71800016 / BQ943D897H01 / W1894389701	
8ZN687	UGELLO HV O-RING 1.2 SENZA RAGGIO H.22.5 MM CON		
8ZN684	UGELLO HV O-RING 1.5 SENZA RAGGIO H.22.5 MM CON		
8ZN682	UGELLO HV O-RING 1.7 SENZA RAGGIO H.22.5 MM CON	W18Q93302701	
8ZN679	UGELLO HV O-RING 2.0 SENZA RAGGIO H.22.5 MM CON		
8ZN674	UGELLO HV O-RING 2.5 H.22.5 MM SENZA RAGGIO CON		
8ZN773	UGELLO HV 2.5 H.22.5MM	W18Q93309101	
8ZN768	UGELLO HV 3.0 H.22.5MM	W18Q93309102	

DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.





MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Ricambi Ed Accessori

Cod.	Descr.	Rif.	Img
4ZN702	GHIERA TEFLON 50 PER UGELLO DOPPIO		
4ZY701	ISOLANTE COMPAT.		
4ZN701	ISOLANTE ORIGINALE PRECITEC HP2" M ZP/MEL	P0594-860-00001	
4LI8379	O-RING 16X2 ISOLANTE	W290	
0ZN981	PIN DI SICUREZZA	71800009 / P921K000P25 / JPZA5-6	
0ZN980	VITE SICUREZZA	71800008 / L249OA005	

DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.





MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Protezione E Pulizia Ottiche

Cod.	Descr.	Rif.	Img
0ZY649	ACETONE LT.1	500615[BY]	
0ZY683	BASTONCINI PULIZIA CONF. 50 PZ.	1222024[TR]	
0RU849	CARTINE PULIZIA OTTICA 50 PZ	500822[BY]	
0ZY983	CONTAGOCCE 100CC		
0ZY681	DISCHETTI PULIZIA		
0ZY498	DITALI IN LATTICE CONF. 50 PZ		
0ZY333	KIT PULIZIA OTTICHE		
0FM345	OCCHIALI PROTEZIONE CO2 (MAX 3000W)		
0FM327	OCCHIALI PROTEZIONE CO2 L5 5000W		
0ZY335	PENNELLO SOFFIETTO		
0ZY343	POLISH PULIZIA 50 ML		
0ZY8906	SUPPORTO PULIZIA LENTE		

DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.





MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Manutenzione Chiller E Filtrazione

Cod.	Descr.	Rif.	Img
0ZY9694	FILTRO AK 03/05 CARBONI ATTIVI		
0ZY7405/94	LIQ. ANTIALGHE 0,500 VARICID		
0ZY7486	LIQ. ANTICORROSIVO LT.1 VARIDOS		
0ZY639	LIQ. PROTETTIVO CHILLER LT.1		
0ZY638	LIQ. PROTETTIVO CON ANTIGELO 1 LT		
0ZY068	LIQ. PULIZIA CHILLER 20 LT.		

DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.





MITSUBISHI® PRECITEC INSULATOR

Lenti			
Cod.	Descr.	Rif.	Img
6OX4372	LENTE CLEAR MAGIC FL.5.0" 2.0" ET=7.9 BASSO ASSORBIMENTO		
6OX4952	LENTE CLEAR MAGIC FL.7.5" 2.0" ET=7.9 BASSO ASSORBIMENTO		
6ZY4372	LENTE DURALENS FL.5.0" 2.0" ET=7.9		
6ZY4952	LENTE DURALENS FL.7.5" 2.0" ET=7.9		
6OLG4372	LENTE II-VI FL.5.0" 2.0" ET=7.9		
6OLG4952	LENTE II-VI FL.7.5" 2.0" ET=7.9		
0ZY979	VISION STRESS LENTE 2.0"		

DealTech Srl non è affiliata con MITSUBISHI®. Tutti i ricambi descritti in questa pagina non sono originali MITSUBISHI®, anche se perfettamente compatibili.

